
CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por Allan_Trilhas - 2007/11/22 10:10

Galera tenho uma DT 200R e estou com um problemão!!!

Meu YPVS parou de funcionar...a um tempo atras ele tinha queimado e eu mandei para um eletricista e ele trocou o CI do computador...blz

Passou um tempo e ele queimou de novo...vai eu lá no eletricista e ele trocou o mesmo CI...passado um tempo o danado queimou de novo...o eletricista nas primeiras vezes que fui cobrou 70,00 para trocar....

Muita grana neh... Resolvi eu mesmo trocar o danado do CI e fui olhar sua numeração...maravilha ele raspou a numeração...com um poco de pesquisa descobri que a numeração original do CI era PU4310 porém não se encontra em lugar algum...

Gostaria de saber se alguém sabe um CI que seja equivalente a esse ou algo do tipo que possa solucionar o problema???

o CI equivalente acredito que exista pois o eletricista usou um, porém não faço nem idéia qual seja...

Grato a todos!!!!

Re: CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por Philipao - 2007/11/22 10:17

E se vc por YPVS mecanico????

Re: CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por Allan_Trilhas - 2007/11/22 12:25

Na verdade vou vender a moto enatum quero deixa-lá como original....

O YPVS mecânico tem sim suas vantagens, não opitei antes por colocá-lo pelo fato de perder o motorzinho de óleo...

Grato amigo!!!

Re: CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por jjacob - 2007/11/22 16:03

Cara imprime esse documento:

http://www.tranzistoare.ro/datasheets/270/499579_DS.pdf

e eleva ele e o circuito do YPVS em uma eletrônica dessas que arruman TV que os caras colocam um equivalente e funciona direitinho. Esse componente é um amplificador, ele é que deve alimentar o motor passo, isso um tecnico pode trocar por uns transistor da familia TIP que devem custar uns 2 reais e tem em qualquer lugar pra vender.

Re: CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por SergioRocha - 2007/11/23 06:43

Allan_Trilhas,

seja bem vindo ao CDM.

Tudo bão?

o lance é o seguinte... não sei se vale a pena dizer, mas é a minha parca contribuição.

A vela correta para a Duzentinha funcionar bem com o Y-pervertido eletrônico é com o prefixo R, de resistiva. No caso B9ES-R

O "R" vem até de azul para destacar.

Se tem alguma coisa queimando, pode ser problema de bobinas também...

Espero ter ajuda.

Sérgio Rocha
Equipe de Moderadores do CDM.

=====

Re: CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por Allan_Trilhas - 2007/11/23 08:35

Galera valew mesmo estou correndo atras desses detalhes para solucionar o problema!!!!

vou levar a planilha de dados na assistência pra ver o que o técnico diz!!!

Muito interessante esse lance do "R" da vela não sabia dessa informação...até porque minha moto não estava com um final legal antes de queimar o YPVS !!!

valew galera vou fazer os teste e posto o resultado!!

abraços

=====

Re: CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por SergioRocha - 2007/11/23 08:41

Allan_Trilhas,

se vc quiser saber um pouco mais sobre velas, no site NGK tem um manual muito massa, explica o que significa cada letra, medidas, grau térmico, quais motos usam a mesma vela e etc.

=====

CI equivalente ao PU4310 do YPVS DT 200R !!!

Postado por marciosilvabr - 2011/09/09 13:00

Boa tarde galera tb estou precisando saber qual o equivalente deste CI alguém conseguiu descobrir????

=====